



THERMOBLOCK 1012

پہرہ زانیاری تہکنیکی
(Technical Data Sheet)



Contact:
Phone : +9647500700015
info@hiti-krd.com
www.hiti-krd.com



پیناسه

HITI THERMOBLOCK 1012 خهفته ی چیمهنتوی پله بهرزی پیش پاکتکراوه که بۆ به کارهینانی ئاسان له شوینی کاردا تهنه به زیادکردنی ئاو داریژراوه. ئەم پیکهاته پیشکەوتوو چیمهنتۆ له گەل قومی سیلیکای به ووردی پۆلینکراو و کۆمهڵیک زیادکراو و پۆلیمهری کارایی باشتەرکەر تیکه له دهکات بۆ باشتکردنی توانای کارکردن، لکاندن و هه لگرتنی ئاو.

HITI THERMOBLOCK 1012 بۆ جۆینتکردن و لکاندن کاریهگری بلۆکی AAC (کۆنکریتی هه و اگیری ئۆتۆکلاشکراو) و ALC (کۆنکریتی سووکی هه و اگیر)، پانیل، سهرمه ستۆن (thermostones) و ریبات یان ههر توخمیکی تری به شکهری هه لمزهری ئاو داریژراوه. لکاندن و هیزری چه مانه وه ی نایابی به شدارن له توانای هه لگرتنی به هیزدا، و به شیوه یه کی به رچاو ئەگهری درزگرتن له به کارهینانی ناوه وه و دهره وه دا که م ده که نه وه.

نایابه بۆ به کارهینان له کهش و هه وای گهرم و ترۆپیکالدا، **HITI THERMOBLOCK 1012** کارایی یه که ده ست و خاوهن کوالیتی بهرز پیشکەش دهکات تهنانه ت له بارودۆخی ژینگه یی ئالۆزدا.

سووده کان

- **کوالیتی یه که ده ست:** پیشتر تیکه لکراوه بۆ دلیا کردنی کارایی یه که ده ست و ئەنجامی خاوهن کوالیتی بهرز.
- **ئاسانی به کارهینان:** پیکهاته ی به کارهینان ئاسان؛ تهنه له گەل ئاو تیکه لی بکه و به کاری بهینه، که توانای کارکردن باشتەر دهکات.
- **ئاسانکاری پیش پاکتکراو:** پاکیتی ئاماده بۆ به کارهینان پشتگیری له بیناسازی سیستمی یه که خراوی بێنا (IBS) دهکات، که کوالیتی بیناسازی نایاب ئاسان دهکات له گەل که مکردنه وه ی چری کار.
- **لکاندن باشتەرکراو:** لکاندن نایاب و خیرا کردنی بیناسازی دیواری بلۆکی AAC/ALC.
- **به رگه گری و به رگری کهش و هه و:** بۆ کارایی دوورمه ودا له گەل به رگری نایابی بارودۆخی کهش و هه و داریژراوه.

رېځکاري به کارهينان

ناماده کردنی روو


دلنياه له وهی هموو رووی بلوک و کړپو وچه کان ته ندروست و به ته وای پاکن. هر خول، توژ، گریس، زیاده ی لاوازی چیمه نټوی، گلوییه کانی تر که ده توان رېځکاري له لکاندنې گونجاو بکه ن لایه. بو روو هه لمژه ره کان، دلنياه له وهی به ته وای به ناوی پاک تیرناو کراون پیش به کارهينان.


تیکه لکردن

- **زیادکردنی ناو:** 6 لیتر ناوی پاک بیوه و بکه ناو ده فري تیکه لکردنه وه، به پی پیکهاته ی پیویست رېکی بڅه.
- **تیکه لکردنی پوډر:** به به پوډری HITI THERMOBLOCK 1012 بکه ناو ناو ه.
- **تیکه لاندان:** میکسری میکانیکی به کارهينه بو تیکه لکردنی کهرسته کان بو 3-5 خولهک تا پیکهاته یه کی هموار و یه کده ست به ده ست دیت، بی گری.
- **ماوه ی پشودان:** لیگه ری تیکه له که 5 خولهک پیشوویت، پاشان پیش به کارهينان دووباره تیکی به ده. نه گهر زیاتر له 15 خولهک به بی به کارهينان مایه وه، به باشی دووباره تیکی به ده.
- **تییینی:** له زیادکردنی ناو یان ماده ی زیاده خوت بپاریزه. ته نه ا کیسه ی ته وای تیکه ل بکه بو دلنیا بوون له نه جامی یه کده ست. له پله ی گهرمی به رزدا، ناوی فینک به کارهينه بو درېژکردنه وهی کاتی کارکردنی تیکه له که.

به کارهينان

- **به کارهينانی لکینه ر:** لکینه ره که به سهر رووی بلوکه کاند ا بکه به مارنجی دانداریک، به پاراستنی نه ستووری چینی 3 بو 6 مم.
- **دانانی ده ستبه جی:** له به شه بچو وکه کاند ا کار بکه و بلوکه کان ده ستبه جی دابنی بو رېځرتن له چهرم گرتنی چینی لکینه ر. نه گهر چهرم دروستبوو، روو ه که دووباره به مارنج بکه ره وه.
- **رېځکستن و ریزکردن:** چه کوشیکی لاستیکی به کارهينه بو لیدان ی هیواش و ریزکردنی بلوکه کان، به دلنیا بوون له په یوه ندی ته وای و دانانی گونجاو له ناو چینی لکینه ردا.
- **لابردنی لکینه ری زیاده:** هر لکینه ریکی زیاده لایه پیش نه وهی ده ست به چه سپان بکات.
- **کاتی کیورینگ:** لیگه ری چینی لکینه ر به لایه نی که مه وه 24 کاترمیر به بی جوو له چه سپایت پیش نه جامدانی هر کاریکی زیاده.
- **پاراستن:** خه فته ی تازه به کارهينراو له تیشکی راسته وخوی خور و پای به هیژ بپاریزه.
- **کیورینگی دوا ی به کارهينان:** بو هیژی باشت، شی گونجاو له سهر لکینه ره که بپاریزه به کیورینگکردن به ناو دوا ی چه سپان.





تایبہ تمہندیہ تہ کنیکیہ کان

تایبہ تمہندی	وردہ کاری
پیکھاتہ	OPC، قومی سیلیکای، باش پۆلینکراو و پۆلیمہر
رہنگ	خۆلہ میشی، سپی
پاکیت کردن	کیسہی ۲۵ کگم
شیوہی پیکھاتہ	خہ میری / پہ ستہ
چری پیکھاتہ	۱،۹ گم/سم ^۳
رئزہی تیکہ ل کردن	۲۴% ئاو (۶ لیتر ئاو بۆ کیسہی ۲۵ کگم)
ماوہی مانہوہ بہ لینجی	نزیکہی ۳۵ خولہک لہ ۲۰°س
ماوہی کارپیک کردن	نزیکہی ۶ کاتژمیر لہ ۲۰°س
پلہی گہرمی ھہوای دہوروبہری بہ کارھینان	۵+°س بۆ ۳۰+°س
پلہی گہرمی رووی بہ کارھینان	۵+°س بۆ ۳۰+°س