



R10

پہرہی زانیاری تہ کنیکی
(Technical Data Sheet)

REPAIR



Contact:

Phone : +9647500700015

info@hiti-krd.com

www.hiti-krd.com




پیناسه

- HITI REPAIR R10 خهفته ی چاککردنه وه ی پیشکوه و تووی پۆلیمه ری هه مووارکراوه که بۆ کۆتایی پیهینانی روو و نوژه نکرده وه ی هه یکه لی داریژراوه. ئەم به ره مه چاره سه ریکی ئاماده بۆ به کارهینانه که له گه ل پۆلی R3 ی ستانداردی EN 1504-3 ده گونجیت، کارایی نایاب له به کارهینانه هه یکه لیه کانه دله دله ده کات.
- HITI REPAIR R10 بۆ به کارهینان له کۆمه لیک به کارهینانی فراواندا داریژراوه و ده توانریت به رایه خی به یزکردن یان به بی ئه و له سه ر رووی کۆنکریت و خهفته به کارهینریت. هه ره ها له گه ل خهفته کانی تری HITI ده گونجیت. به کارهینانه سه ره کییه کانی له خۆ ده گرن:
- **داخستنی کلۆ و ئاستکردنی کۆنکریت/خهفته:** چاره سه ریکی کاریگه ر بۆ داخستنی کلۆ و به ده سه تهینانی روویه کی هه مووار و ئاست.
 - **شه ربه تاوی چینی ته نک:** گونجاوه بۆ به کارهینان وه ک شه ربه تاوی ته نک له سه ر توخمه هه یکه لیه ستوونی و ئاسۆیه کانه.
 - **چاککردنه وه ی که موکوریی بچووک:** نایابه بۆ چاککردنه وه ی که موکوریی بچووک وه ک کلۆ و کۆنکریتی کونوکه له به ر (honeycombing) له کۆنکریتدا.
 - **نوژه نکرده وه ی لیوار و جۆینت:** نوژه نکرده وه ی لیوار و جۆینته هه یکه لیه کانه ئاسان ده کات.
 - **پروژه کانی نوژه نکرده وه:** کاریگه ره بۆ ئه رکی جۆراوجۆری نوژه نکرده وه.

تایبه ته مندی / سووده کانه

- **به کارهینانی ئاسان:** بۆ ئاسانی به کارهینان داریژراوه، چ به ده سه ت یان به ئامیر.
- **گونجاندن له گه ل ستاندارد:** پیداو یه ستیه کانی پۆلی R3 به پۆلی EN 1504-3 جیه جی ده کات.
- **پیکهاته ی ریکخستن:** ده توانریت بۆ به ده سه تهینانی باشتترین توانای کارکردن ریکبخریت.
- **پۆیستی به ئه ساسی لکاندن نییه:** پۆیستی به ئه ساسی لکاندن نامینیت، پرۆسه ی به کارهینان ئاسان ده کات.
- **به کارهینانی فره لایهن:** گونجاوه بۆ به کارهینانی ده ستی و میکانیکی.



- گرزبونهوهی کهم: گرزبونهوهی کهمینه نیشان دهدات.
- دژه ژهنگ: بۆ بهکارهینان له ژینگه ی جۆراوجۆردا سهلامهته، بهبۆ مهترسیی دروستکردنی ژهنگ.
- پۆلی ئاگر: پۆلی ئاگری A1 بۆ جۆری خۆلهمیچی بهدهست دههینیت.

زانیاری بهرهم

تایبهتمهندی	وردهکاری
پنکهاته	چیمهنتۆ، قومی سیلیکای باش پۆلینکراو، پۆلیمه، ریشان
پاکیتکردن	کیسهی 25 کگم
دهرکهوتن / رهنگ	پۆدری خۆلهمیچی روهناک
ماوهی بهسهرچوون	12 مانگ کاتیگ لهژیر مهرجه پینشیارکراوهکاندا ههلبگیریت
مهرجهکانی ههلگرتن	له پاکیتی ئهسلایی زیانهکهوتوودا له ژینگهیهکی وشک و فینکدا ههلبگره
چری پنکهاته	2~ گم/سم ³
زۆرتین قهبارهی دنکه	0.6 ملم Dmax:

زانیاری به رههم


تاییه تمندی	ورده کاری
هیزی پهستان	40~ میگاپاسکال (EN 12190)
کاردانهوه بهرامبر ناگر	پولی A1
ریشه تیکه لکردن	0.4~ لیتر ئاو بو کیسهی 25 کگم؛ 16% ئاو
ئستووری چین	کهمترین: 1 مم؛ زۆرتین: 10 مم
پلهی گهرمی ههواي دهوړوبهر	+5°س کهمترین؛ +30°س زۆرتین
پلهی گهرمی روو	+5°س کهمترین؛ +30°س زۆرتین
ماوهی کاریکړدن	90~ خولهک له +25°س

رېکاری به کارهینان

ئاماده کردنی روو

پیش به کارهینان، د لایه به له وهی رووی کوونکریتی مه بهست بو چاکر د نه وه له دڅیکی تهن دروستدایه و بی گلاوییه که له وانهیه کاریگهری نه رینی له سهر لکاندن هه بیټ. هه موو کوونکریتی لیک جیابووه وه، لاواز، زیانیکیه وتوو یان خراپوو به ریبازی گونجاو لایه.

به وریاییه وه ههر که رهسته یه کی زیاده دهستی یان چه کوشی پارچه کردن لایه. لهو حاله تانهی به هیزکردن ژهنگاوی بووه، رووه که به باشی پاک بکه ره وه بو لایردنی ژهنگ، توپکل، خهفته ی کوون، پاشماوهی کوونکریت و ههر که رهسته یه کی تر که ده توانیټ لکاندن کم بکاته وه یان ژهنگ زیاد بکات. پاکر د نه وهی به تهقین یان شوردنی ئاوی فشار بهرز به کارهینه بو ئاماده کردنی کاریگهری به هیزکردنه که.



تیځه لکړدن

یهک کیسه ی 25 کغمی HITI REPAIR R10 له گه ل بری پښنیارکراوی ئاوی سارد تیځه ل بکه، به باشی فینککراو بو خوارتر له 25°س. بو تیځه لکړدن، میکسری بورغووی دهستی خیرایی نزم (>500 خولانهوه له خوله کدا) به کاربهینه یان میکسریکی به هیژ نه گهر 3 بو 4 کیسه یان زیاتر ئاماده ده که یت. بهر بهر پوډری HITI REPAIR R10 زیاد بکه له گه ل تیځه لکړدانی به رده وام بو به لایه نی که مه وه 2 خوله ک تا پځکه اته یه کی یه که ده ست به ده ست دیت. لیگه ری تیځه لکه 1 بو 2 خوله ک بمینته وه، پاشان 20 چرکه ی تر دووباره تیکی بده. بهرهمه که ئیستا ئاماده یه بو به کارهینان.


گرنگه له زیادکردنی هه ر ئاو یان پځکه اته یه کی تر دوا ی تیځه لکړدنی سهره تایی خوت بپاریزیت بو پاراستنی کارایی و یه کپارچه یی بهرهم.

راسپارده کان

- **زورترین ئه ستووری:** HITI REPAIR R10 له یهک چیندا تا 10 مم ئه ستوور به کاربهینه، به مخرجیک پله ی گهرمی ده ورو بهر له نیوان 20°س و 25°س بیت و بارودوخی که ش و هه وای جیگیر بیت.
- **خوپاراستن له بارودوخی توند:** له به کارهینانی بهرهمه که له تیشکی راسته وخوی خور یان له بای به هیژدا خوت بپاریزه.
- **پابه ندبوون به رینماییه کانی تیځه لکړدن:** دوزی ئاوی پښنیارکراو تیمه پهرینه. ئاوی زیاده ده توانیت کاریگه ری نه رینی له سهر تاییه تمه ندیه کانی تیځه لکه هه بیت.
- **ئاماده کردنی روو:** دلنیا به له وهی رووه که به باشی ئاماده کراوه و تهن دروسته پښ به کارهینان.
- **خوپاراستن له ئاوی زیاده:** له کاتی کو تایی پیهینانی روودا ئاوی زیاده مه که، چونکه له وانه یه بیت هه وی رهن گ گورین و درزگرتن.
- **پاراستن له به ستن:** که ره سته ی تازه به کارهینراو له بارودوخی به ستن بپاریزه.

کیورینگ

ده سته جی خه فته ی تازه به کارهینراوی HITI REPAIR R10 له وشکبوونه وهی پښوه خته بپاریزه. ریازی گونجاوی کیورینگ وهک په رده ی جیو تیځستایی ته ر یان په رده ی پولیشین به کاربهینه بو پاراستنی بارودوخی گونجاوی کیورینگ.



هه‌لگرتن

- HITI REPAIR R10 ده‌بیټ له پاکیتی ئه‌سلایی نه‌کراوه‌دا هه‌ل‌بگیریت.
- به‌ره‌مه‌که له‌ژیر داپۆشیندا، له تیشکی راسته‌وخۆی خۆر به‌دوور و له‌ پله‌ی گهرمی توند پارێزراو هه‌ل‌بگره‌.
- له‌ که‌ش و هه‌وای تروپیکالدا گرن‌گه به‌ره‌مه‌که له‌ ژینگه‌یه‌کی کۆندیشن‌کراودا هه‌ل‌بگیریت.