

پہرہی زانیاری تہ کنیکی
(Technical Data Sheet)

ME05 GROUT




Contact:

Phone : +9647500700015

info@hiti-krd.com

www.hiti-krd.com



پیناسەى بەرھەم

HITI GROUT ME05 شەرىبەتەى چىمەنتۆيى خاوەن کارايى بەرزە كە خۆرپىكخەر و نەگرژبوونەوھىيە. بۆ بەكارھيئەنانى وردى دارپژراوھ و ھيژى كۆتايى ناياب پيشكەش دەكات. ئەم شەرىبەتە گونجاوھ بۆ بەكارھيئەنان لە كەش و ھەواى گەرم و تروپىكالىدا.

بەكارھيئەنانەكان


HITI GROUT ME05 نايابە بۆ شەرىبەتەكردن لە بارودۆخى جۆراوجۆردا، لەوانە:

- بناغەى ئامپەرەكان.
- ستوونى بىناسازيى پيش دروستكراو.
- لەنگەرى كۆنكرىت، بۆشايى، كەلپىن و چالەكان.
- بيس پليتەكان.
- چاكردنەوھى گشتى كۆنكرىت.
- پەدى پالپشتى پردەكان.
- پرکردنەوھى پەيوەندىيەكان لە بىناسازيى پيش دروستكراودا.

تايبەتمەندييە سەرەككەيەكان

HITI GROUT ME05 شەرىبەتەى كەم تىچوو و بەكارھيئەنان ئاسانە كە تەنھا زيادكردنى ئاوى پيوستە. چەند سوودىك پيشكەش دەكات:

- پرۆسەى تىكەلكردنى سادە.
- تايبەتمەندى رۆيشتنى ناياب.
- سيستمى فراوانبوونى دووانى.
- پىكھاتەى رىكخستن.
- ھيژى كۆتايى بەرز.
- دژە ژەنگ و بى ئاسن.



تایبەتمەندییە تەکنیکییەکان

بەش	وردەکاری
پاکیکردن	کیسە 25 کگم
ماوەی بەسەرچوون	12 مانگ لە بەرواری بەرھەمھێنانەوە ئەگەر بەباشی لە پاکیتی ئەسلی نەکراوە و زیانەکەوتوودا ھەلبگیریت
مەرجەکانی ھەلگرتن	لە بارودۆخی وشکدا لە نیوان 5°C و 34°C س. لە تیشکی راستەوخۆی خۆر، گەرما و شە پپارێزە
دەرکەوتن و ڕەنگ	پۆدری خۆلەمیشی
ھێزی پەستان لە ۲۸ رۆژدا	~43 مینگاپاسکال
پژەوی تیکەڵکردن	13%-15% ئاو
شیوہی پتکھاتە	پلاستیکی-رۆیشتوو
چری خەفتە ی تازە	~2.2 کگم/لیتر (25°C س)
ئەستووری چین	کەمترین: 5 مم بۆ ھەر چین زۆرتین: 60 مم بۆ ھەر چین
ماوەی کارپێکردن	35 خولەک لە 20°C س
کاتی پێشنیارکراوی ڕشتن	لە ماوەی 15 خولەکدا (بۆ باشترین کارایی و پێش دەستپێکردنی فراوانبوون)
پلە ی گەرمی ڕوو	5°C س کەمترین / 30°C س زۆرتین
پلە ی گەرمی ھەوای دەورووبەر	5°C س کەمترین / 30°C س زۆرتین


رېنماييه کانی به کارهينان

ئاماده کردنی روو

- سه ره تا ههر کوڅکريتيکی لواز يان زيانليکھوتوو لايه به بو ده رخستنی روويکی پتهو.
- هم موو رووه کان ده بيت پيش به رده وامبوون له رووی بنياتييه وه ته ندروست بن.
- رووه که زير بکه بو دنيا بوون له لکاندن گونجاو، و ههر توژ، بريکاري جياکه ره وهی قالب، روځ، بويه، ته گهره يان زياده ی لوازی چيمه نتويي لايه.
- به لايه نی که مه وه 24 کاترمير پيش به کارهينانی شهر بهت، ناوچه که به ئاوی پاک به باشی بشوره. رووه که ده بيت ته ر بيت به لام بي ئاوی راهه ستاو.
- نه گهر پيوست بوو، هه وای گوشراوی پاک به کار بهينه بو ده رکردنی ههر ئاويک له کونی بولون و ناوچه کانی تر.
- نه گهر قالب يان شاتهرينگ به کار ديت، دنيا به له وهی هم موو جوينته کان به توندي داخراون بو ريگرتن له ليچوونی شهر بهت.

تيکه لکردنی شهر بهت

- سه ره تا بري پيوستنی ئاوی پاک و فينک بکه ناو ده فریکی بي ژهنگه وه.
- به ره به ره HITI GROUT ME05 زياد بکه له گهل تيکه هلدانی به رده وام.
- ميکسه ريکی به هيژي خيړايی نزم (300-400 خولانه وه له خوله کدا) که په دليکی به هيژي پيوه يه به کار بهينه بو تيکه لکردنی 1-2 خوله ک. ئاگاداريه له دروستکردنی گاز له تيکه له که دا.
- لايه کانی ده فره که بسره وه بو دنيا بوون له وهی هم موو پودره که تيکه لبووه، پاشان 1-2 خوله کی تر تيکی بده تا تيکه له که هه موار و روښتوو ده بيت. تيکه لکردن به ده ست پيشنار ناکريت.
- بو پيکه اته يه کی روښتوو، 3.5 ليتر ئاو بو ههر کيسه ی 25 کگمی HITI GROUT ME05 به کار بهينه، که يه کسانه به ريژه ی 14% ئاو بو پودر.
- هه ميشه ئاوی نزیکه ی +20° س به کار بهينه بو باشتريين نه نجامی تيکه لکردن.
- ته نها ئه و بره شهر به ته ئاماده بکه که ده توانريت له ماوه ی کاتی به رده ستدا به کار بهينريت، بو دنيا بوون له به کارهينانیکی بي چران.



به کارهينانی شهرهت

- بۆ دَنيابوون له شهرهتکردنی بهردهوام، بریکی پيويستی شهرهت ئاماده بکه پيش دهستپيکردنی به کارهينان.
- شهرهتهکه به جيگيري له يهک لای بوشاييهکهوه برپژه بۆ که مکردنهوهی مهترسیی گیرکردنی گازی ههوا.
- شهرهتکردن له ناوچه سيپهردارهکاندا ئه نجام بده، له گهرمترین کاتهکانی رۆژ و تيشکی راستهوخوی خۆر خۆت بپاريزه.
- شهرهتهکه له ماوهی 15 خولهکی تیکه لکردندا به کاربهينه بۆ باشتيرين کارایی.
- له شهرهتکردن له ناوچه کراوه و بـهـرهبهـستهـکاندا خۆت بپاريزه، چونکه فراوانبوونی شهرهت دهتوانیت بپيته هوی درزگرتن.

ئاگاداربوونهکانی به کارهينان

- کاتيک له بارودۆخی گهرمدا کار دهکهیت، گرنگه ئهم ئاگاداربوونانه پهیرهو بکهیت بۆ دَنيابوون له باشتيرين ئه نجام له گهـل HITI GROUT ME05:
- **هه لگرتن:** هه موو که رهسته و ئامپرهکانی تیکه لکردن له تيشکی راستهوخوی خۆر به دوور بگره. به رهه مه که له ناوچه يهکی سيپهردا هه لگره بۆ رپگرتن له زۆر گهرمبوون.
- **پلهی گهرمی ئاو:** له تیکه لکردنی شهرهتدا ئاوی فينک به کاربهينه بۆ يارمهتيدان له پاراستنی پلهی گهرمی کارکردنی گونجاو.
- **کات:** له به کارهينانی شهرهت له گهرمترین کاتی رۆژ يان له تيشکی راستهوخوی خۆر خۆت بپاريزه، چونکه دهتوانیت کاریگهري نه رینی له سهـر به کارهينان هه بپیت.
- **تیکه لکردن:** ته نهـا ئهـو بره شهرهته ئاماده بکه که به کړیکار و ئامپری بهردهست به کارایی به کارديت. دَنيابه له وهی به کارهينان بهردهوام و بـهـ پـچـرانه.
- **کيورینگ:** به پپی رپبازه باشهکانی کۆنکريت، دهستبهجی دواي رشتن هه موو روه ده رکه وتوو هکانی HITI GROUT ME05 کيورینگ بکه. قوماشی ته ر که به په ردهی پۆليشين دا پۆشراوه به کاربهينه بۆ پاراستن له گرژبوونهوهی پلاستيکی. ئهم ههنگاوه به تايهتی له بارودۆخی گهرم گرنگه بۆ رپگرتن له درزی روه.

