



HITI LATEX

پہرہ زانیاری تہکنیکی
(Technical Data Sheet)



Contact:

Phone : +9647500700015

info@hiti-krd.com

www.hiti-krd.com



پېناسه


HITI LATEX بېلابېلو نېټو او ټاټوبي پېشکې وټو و څاوهن کارايي بهرزي لاستيکي ستايرين-بوتاداييني تايپه ته (S.B.R)، که ېو فره لايه نې ناياب له ټيکه له ې چيمه نټو و کانزايدا داړېژراوه. کاتيک بخريته ناو هم ټيکه لانه، به شيو هيه کي بهرچاو لکاندن، تايپه تمه ندي ميکانيکي، څوگونجېنېري، ټيکسوټروپي، هه لگرتي ناو و تواناي کارکردني گشتي باشتړ دهکات، که دهکات به توخميکي پيويست ېو به ده سته يني باشتړين کارايي له به کاره يني جوړاو جوړي بيناسازيدا.

به کاره يني نه کان

- HITI LATEX وهک بريکاريکي به ستن و زيادکراو ېو کومه ټيک به کاره يني بنچينه ې چيمه نټوي کاردهکات، له وانه:
- دروستکردني چه سپي چيمه نټوي شل ېو باشتړکردني لکاندن له هه ټيکه له يه کي بنچينه ې چيمه نټوي.
 - دروستکردني شېره تاوي چيمه نټوي به هيژ ېو رووي ناوه وه و ده ره وه.
 - په ره پيداني خفته ې چيمه نټو ېو چاکر د نه وه ې ناوچه زيانيکې و توه کان، پرکردنه وه ې بوشايي و کوټايي پي ه يني رووي بينا و کوټکريت.
 - به ره مه يني خفته ې چيمه نټوي کوټايي پي ه يني به هيژ ېو رووه کاني بهر داخوړاني قورس.
 - ناماده کردني چه سپي چيمه نټوي لکاندن بهر ېو به ستنې سکريدي نوې به سکريد و کوټکريتي هه نوو که ييه وه.

سو ده کان

- به کاره يني ناسان: پرؤسه ې به کاره يني ساده و کارا.
- لکاندن باشتړکراو: به شيو هيه کي بهرچاو هيژي به ند ېو رووي جوړاو جوړ باشتړ دهکات.
- هيژي هيه کي باشتړکراو: هه ردو و هيژي په ستن و چه مانه وه بهر دهکاته وه.
- بهرگري نايابي داخوړان: بهرگه گري زيتر له دژي داخوړان پي شکه ش دهکات.
- نه فوزناپه زييري زيتر: ټيپه رووني ناو که م دهکاته وه ېو پاراستني باشتړ.
- بهرگه گري له بارودوخي توند: ته من له کاتي سوړي به ستن و توانه وده داړيژ دهکاته وه.
- بهرگري کيميايي: بهرگري باشتړ له دژي ترشه لواو کراوه کان و روڼ دابين دهکات.



رېکارى به کارهينان

ئاماده کردنى روو

پيش به کارهينانى هەر تېکه له يه ک که HITI LATEX ى تېدايه، د لنيابه له وهى رووى ژيرخان پاک، تندرست و بى هيچ دنکيه کى لهقه. هه موو زيادهى لاوازي چيمه نتويى، روڼ، گريس، روڼى قالب و بريکاري كيورينگ له رووه که لايه. بو شيشى به هيژکردنى ده رکه وتوو، د لنيابه له وهى پاک و بى توپکل و ژهنگه. کاتيک کوڼکريتي زيانليکه وتوو چاک ده که يته وه، کوڼکريته که بيره وه تا که ره سته يه کى ته و او تندرست. پاشان رووى ژيرخان به باشى ته رکه، به لام د لنيابه له وهى هيچ ناويکى زياده له سهر رووه که نامينيته وه، چونکه له وانه يه کاريگه رى له سهر لکاندن هه بيت.

1- چه سپى شل (Bonding Slurry)

بو دروستکردنى چه سپى شل بو باشتکردنى لکاندن پيش به کارهينانى سکرید و لياسه له سهر رووه چيمه نتوييه کان به کارديت.

که ره سته	بر
HITI LATEX	1.25 کگم
ئاو	0.75 کگم
چيمه نتو	4 کگم

2- ئاماده کردنى شه ربه تاو (Render)

تيکسو تر و پي، نه فوزناپه زيرى ئاو و لکاندى شه ربه تاو و لياسه ي بنچينه ي چيمه نتويى باشت ده کات. گونجاوه بو رييازي شه ربه تاو کردنى نه ريتى و هاوچه رخ.

که ره سته	بر
HITI LATEX	5 کگم
ئاو	10 کگم
چيمه نتو	22 کگم
قوى سيلیکا (0 - 2 مم)	80 کگم

3- چینه‌کانی شه‌لیدان (بۆ شه‌ربه‌تاو)

وهك چینی ئەساس بە‌كاردیت بۆ باشتەركردنی لكاندن و هه‌لمژینی خه‌فته‌ی شه‌ربه‌تاو بۆ ناو رووی ژیرخان. نایابه‌ بۆ رووه‌كانی پێویستیان به‌ به‌ستنی باشتەركراو هه‌یه‌.

كهره‌سته	بڕ
HITI LATEX	4.5 كگم
ئاو	3.5 كگم
چیمه‌نتۆ	14 كگم
قومی سیلیكا (0 - 2 مم)	14 كگم


4- پركردنه‌وه‌ی بۆشایی و درز


وهك زیادكراو له‌ خه‌فته‌ی پركه‌ره‌وه‌دا كاردەكات بۆ باشتەركردنی ئێكسۆتروپی، كه‌ به‌كارهێنانی له‌سه‌ر دیوار و سه‌قف ئاسانه‌تر ده‌كات، و بۆ باشتەركردنی لكاندن.

كهره‌سته	بڕ
HITI LATEX	5 كگم
ئاو	9 كگم
چیمه‌نتۆ	32 كگم
قومی سیلیكا (0 - 2 مم)	80 كگم

تیكه‌لكردن

HITI LATEX له‌گه‌ڵ بری دیاریكراوی ئاو تیكه‌ڵ بكه‌ بۆ دروستكردنی پێكهاته‌ی چاره‌سه‌ركه‌ر (gauging solution). به‌شێك له‌م پێكهاته‌ چاره‌سه‌ركه‌ره‌ بكه‌ ناو ده‌فریكی تیكه‌لكردنی گونجاوه‌وه‌. له‌ كاتی تیكه‌ه‌ڵدانی هێواشدا، تیكه‌ه‌ڵی چیمه‌نتۆ-قوم زیاد بكه‌ بۆ ناو پێكهاته‌ چاره‌سه‌ركه‌ره‌كه‌ و به‌رده‌وام به‌ له‌ تیكه‌لكردن تا پێكهاته‌یه‌كی هه‌موار، یه‌كه‌ده‌ست و بێ گری بیه‌ده‌ست دیت. له‌ ماوه‌ی كاتی تیكه‌لكردندا، پێكهاته‌ چاره‌سه‌ركه‌ری زیاده‌ به‌پێی پێویست زیاد بكه‌ بۆ رێكخستنی پێكهاته‌ بۆ ئەوه‌ی ده‌ته‌وێت.





به کارهينان:

- فلچهيه كي رهق و پاک به کار بهينه بو کارکردنی توندي تيکهلای پردی به ستن له سهر رووی ژیرخان، بو دروستکردنی چينيکی تهنک که هه موو ناهه مواری، چال و کلؤلکان پر ده کاته وه.

چينکردن:

- چيني دواتري خهفته به شيوهی “تهر له سهر تهر” راسته وخؤ له سهر پردی به ستن به کار بهينه بو باشتري لکاندن و يه کپارچه بوونی بي درز.

تايه تمه ندييه ته کنيکيه کان

تايه تمه ندي	ورده کاری
پاکيتکردن	جليکانی (5 کگم، 10 کگم، 20 کگم)
pH	8 – 9
دهرکهوتن	شلهی سپی
چری	1.01 گم/سم ³ له +25°س
که مترین پلهی گهرمی پیکهينانی په رده (MFFT)	0°س
پلهی گهرمی گواستنه وهی شووشه یی (Tg)	-8°س
به رگری له شی	ناياب
به رگری له پيربوون	ناياب
به رگری له توينه ره وه و رۆن	مامناوه ند
به رگری له ترش و بازه کان	مامناوه ند
ماوهی به سه رچوون	تا 12 مانگ له بهر واری به ره مه مينانه وه کاتيک به پینی پيشنياره کان هه لښگيريت
هه لگرتن	به ره مه که ده بيت له پاکيتی ئه سلی نه کراوه دا، له ژير داپوشين، له تيشکی راسته وخؤی خور به دوور و له پلهی گهرمی توند پاريزاو هه لښگيريت. له کesh و هه وای ترؤپيکالدا له ژينگه يه کی کوئديشن کراودا هه لښگره.