


2K1075 ELASTICSEAL

پہرہی زانیاری تہکنیکی
(Technical Data Sheet)



Contact:

Phone : +9647500700015

info@hiti-krd.com

www.hiti-krd.com




پېناسه

خهفته ی دژه ئاوی زۆر نهرمی ئیمه پیکهاتهیهکی شلی بنچینه ی پۆلیمهر لهگه ل پۆدریکی چیمهنتوویی تیکه ل دهکات، که به زیادکراو باشتکراره بۆ باشتکردنی ههردوو دژه ئاوی و توانای کارکردن ئهم بهرهممه بۆ بهرگری له خوێ دارپژراوه و گونجاوه بۆ کۆمه لیک به کارهینانی ناوه وه و دهروهه.

به کارهینانه کان

- مه له وانگه و حه وزی ئاو: نایابه بۆ دژه ئاوی مه له وانگه، حه وزی ئاو.
- ناوچه ته ره کان: ته واره بۆ حه مام، دووش و ته والیت پیش کاشی دارشتن.
- به لکوون و ته رراس: پیشنیار ده کریت بۆ به کارهینان له سه ر به لکوون و ته رراس پیش دارشتنی کاشی سیرامیک.
- توخمه کوئکریت ته ژیره مینییه کان: کاریگه ره بۆ بناغه، دیواری رێگر و دیواری ژیره مین.
- گونجاوی روو: ده توانریت له سه ر رووی کوئکریت، له بخ و سه کريد به کارهینریت.



تاییه تمهندییه سهره کییه کان

- **دژه ئاو:** دژه ئاوی متمانه پیکراو پیش کاشید اړشتن یان به کاره یئانی سکرید دابین دهکات.
- **سه لامهت بۆ ئاوی خواردنه وه:** مۆله تیپدراوه بۆ به کاره یئان له بهرکه وتن له گه ل حه وزی ئاوی خواردنه وه.
- **لکاندن:** لکاندن یایاب بۆ هه موو رووی کۆنکریت و کاری بلۆک.
- **نهرمی:** زۆر نهرمه، جووله ی هه یکه لی له خۆده گریت.
- **دژه ژهنگ:** ئاسن و توخمهکانی بیناسازی ژهنگاوی ناکات.
- **فره لایه نی به کاره یئان:** گونجاوه بۆ رووی ئاسووی و ستوونی.
- **رێگری له کاربۆنکردن:** رێگری له کاربۆنکردن له کۆنکریتدا دهکات.
- **به رگری له به ستن و توانه وه:** به رگه گره له سوړی به ستن و توانه وه.
- **به رگری له ئایوونی کلۆراید:** زۆر به رگه له ئایوونی کلۆراید.
- **رێبازی به کاره یئان:** به ئاسانی به کاردیت به فلچه، رۆله ریان مارنج.

ئاماده کردنی روو

- **دۆخی روو:** دلنیا به له وهی رووه کان وشک، پاک و پته ون.
- **لابردنی گلاوی:** ههر ماده ده یه ک که ده توانیت رێگری له لکاندن بکات لایبه، وهک تۆز، خۆل، که پروو، رۆن و بۆیه.
- **یه کپارچه یی روو:** رووه لواز یان زیانی لیکه وتووه کان پاک بکه ره وه و چاکیان بکه ره وه، له وانه له بخی کرژبوو و پاشماوه ی خه زۆک.
- **پاراستن له خۆر و باران:** له به کاره یئان له ژیر تیشکی راسته وخۆی خۆر خۆت بپارێزه و رووی به کاره یئراو بۆ به لایه نی که مه وه ۲۴ کاتژمێر له باران بپارێزه.
- **خه فته ی چاککردنه وه:** خه فته ی چاککردنه وه ی (R10 و R30) به کاره یئانه بۆ به ده سته یئانی روویه کی ته ندروست.
- **چاره سه ری گوشه:** گوشه کان به NORSTER P30 خر بکه ره وه.

رېنماييه کاني به کارهينان

۱. تيکه لکردن

10 ليتر له پيکهاته شله که بکه ناو ده فریکي پاکه وه. بهر بهر 20 کگم له پيکهاته پودره که زياد بکه و به میکسوري خیرایي نرم تيکه لی بکه تا تيکه ليه کی يه کده ست و بی گری به دست دیت.

2. پيگه يشتن (Maturation)

ليگه ری تيکه له که 3 خوله ک بمينيته وه بو پيگه يشتن، پاشان پيش به کارهينان 1-2 خوله ک دووباره تيکی بده.

3. به کارهينان

چينيکی ته نکی خه فته که به فلچه، رولر يان مارنج بکه. دواي 5-6 کاترمير، چيني دووهم بکه بو به ده سته ينيانی ته ستووري کوتايی نزیکه ي 3 مم، به به کارهينانی چينه کان به شيوه ي ستووي بهرامبر به يه کتر.

پاراستن و پاسپارده دواي به کارهينان

- **پاراستنی روو:** دواي به کارهينان، رووي چاره سهرکراو به ELASTICSEAL 2K1075 به داپوشينيکی پاراستن، وهک سکريد يان کاشي سيرامیک داپوشه. له کاتي پرؤسه ي داپوشيندا، له زيانگه ياندي ميکانیکی به کهره سته ي دژه گهرما خوت بپاريزه.
- **کاتي کيورينگ:** به لايه ني که موه 7 رؤژ کيورينگ له ژير بارودؤخی له باري که ش و هوادا ليگه ری پيش دارشتني کاشي سيرامیک له سر رووي ELASTICSEAL 2K1075.
- **به کارهينانی حهوزي ناو:** بو دژه ناوي حهوزي ناوي خواردنه وه، حهوز که پر مه که تا 28 رؤژ کيورينگ نه بووه. پيشنيار ده کريت حهوز که چند چاريک به ناوي گهرم بشوردريت پيش به کارهينان.
- **رپوشوني سله مته:** له بهر نه وه ي بهر مه که چيمه نتؤي تيدايه، له وانه يه نازاري چاو، سيستمی هه ناسه دان و پيست بدات. بو زانياري وردی سله مته ي سيري پهری زانياري سله مته ي بکه.
- **کاتي به کارهينان:** به ها کاني به کارهينانی دراو خه ملاندني ناوه ندين. به کارهينانی راسته قينه له وانه يه به پي بارودؤخی به کارهينان و تايبه تمه ندي روو بگوريت.

رېنماييه کاني هه لگرتن

- **پيکهاته شله که:** له نيوان +5° س و +23° س له پاکيتي ته سليی داخراودا، له تيشکی راسته وخؤي خور به دور هه لگره.
- **پيکهاته پودره که:** له شويينيکی وشک و فينکدا له نيوان +5° س و +35° س هه لگره، به دنيا بوون له وه ي بی شې ده مينيته وه. زياتر له ۱۰ کيسه له سر يه ک کومه که. له ناو، به ستن و بارودؤخی ناله باري که ش و ههوا بپاريزه.
- **ماوه ي به سهرچوون:** زورترين ماوه ي به سهرچوون 12 مانگه له ژير مهرجه دياریکراوه کاني هه لگرتن.

وردەكارى پاكىتكردن

- پىكھاتە پۇدرەكە: لە كىسەى كاغەزى كرافتى چەند چىنى 20 كگمدا دابىن دەكرىت.
- پىكھاتە شلەكە: لە بەرمىلى 10 لىترىدا دابىن دەكرىت.
- كۆى كىشى كۆمەلە: 30 كگم.

البيانات الفنية

الخاصية	القيمة
دەركەوتن	پىكھاتەى يەكەم: پۇدرى خۆلەمىشى پىكھاتەى دووهم: شلەى سىپى
ماوەى بەسەرچوون	۱۲ مانگ كاتىك لە پاكىتى ئەسلىى داخراودا هەلگىرئىت
رئىزەى تىكەلكردن	۱۰ لىتر شلە / ۲۰ كگم پۇدر
پەلەى گەرمى بەكارهئىنان	+۵°س بۆ +۳۵°س
تىكەلكردن	۳~ خولەك بە مىكسەرى زۆرترىن ۵۰۰ خولانەو لە خولەكدە
ماوەى كارپىكردن	۵ كاترمىر
بەكارهئىنان	۱.۷ كگم/م ^۲ بۆ ھەر ۱ مم ئەستوورى
كاتى چاوەروانى نىوان چىنەكان	۰-۶ كاترمىر
چەرى	۱۷۰۰ كگم/م ^۳
بەرگەگرتن لە درز (-۲۰°س، 50% شىپى نسبى) (EN 14891)	۰.۷۵ مم
بەرگەگرتن لە درز (+۲3°س، 50% شىپى نسبى) (EN 14891)	۲.۵ مم
بەرگەرى لە گەرمە	(-۱۵°س بۆ +۸۰°س)