

P10

پەرەى زانیاری تهکنیکی
(Technical Data Sheet)

NORSTER



Contact:

Phone : +9647500700015

info@hiti-krd.com

www.hiti-krd.com



پیناسه

HITI NORSTER P10 له بخی ئاماده ی بنچینه ی چیمه نتۆیی به هیژکراو به ریشاله که بۆ به کارهینانی کارای له بخکردنی نه ریتی دارپژراوه. ئهم به رهه مه خاوه ن کارایی به رزه بۆ دابینکردنی تیکه له یه کی یه کده ست دارپژراوه، که ریشال، پۆلیمه ر و قومی سیلیکای باش پۆلینکراوی تیدایه بۆ باشتکردنی توانای کارکردن و کیورینگ. زیادکردنی زیادکراوی دژه ئاو گونجاوی بۆ به کارهینانی ناوه وه و دهره وه ی جوړاوجوړ زیاتر به رز ده کاته وه.

به کارهینانه کان

HITI NORSTER P10 زوړ پینشیار ده کړیت بۆ به کارهینان له ژینگه ی ناوه وه و دهره وه دا. له گه ل کۆمه لیک رووی جوړاوجوړ ده گونجیت، له وانه:

- بلوکی کوئکریت و کاری که رپووج.
- رووه کوئکریت ده رکه وتووه کان.
- توخمه کوئکریته پینش دروستکراوه کان.
- به کارهینانی له بخی بنچینه ی چیمه نتۆیی نه ریتی.

رپکاری به کارهینان

ئاماده کردنی روو

د لایابه له وه ی رووی ژیرخان ته ندروست و بۆ زیاده ی لاوازی چیمه نتۆیی، بۆیه، رۆن، گریس و رۆنی قابله. بۆ رووه هه موواره کان:

- ده توانریت راسته وخۆ له سه ر رووه کوئکریته پاک و ته رکراوه کان به کارهینریت.
- ته رکردنی هه موو رووه کان پینش به کارهینان پپو یسته.

تیځه لکړدن

یه ک کیسه ی 25 کگمی HITI NORSTER P10 له گهل بری پښنیارکراوی ئاوی سارد تیځه لک، به باشی فینکراو بو خوارتر له 25°س. بو تیځه لکړدن، میکسهری دهستی خیرایی نرم (>500 خولانه وه له خوله کدا) به کاربهینه یان میکسهریکی به هیژ نه گهر 3 بو 4 کیسه یان زیاتر ئاماده ده کهیت، به پیی توانای ئامیره که. بهره بهره پوډری HITI NORSTER P10 زیاد بکه له گهل تیځه لکدانای بهرده وام بو به لایه نی که موه 2 خوله ک تا پیځهاته یه کی یه کده ست به ده ست دیت. لیځهری تیځه لکه 1 بو 2 خوله ک بمینیتوه، پاشان 20 چرکه ی تر دووباره تیکی بده. بهرهمه که ئیستا ئاماده یه بو به کارهینان.

گرنگه له زیادکردنی ههر ئاو یان پیځهاته یه کی تر دوا ی تیځه لکړدن سهره تایی خوت بپاریزیت بو پاراستنی کارایی و یه کپارچه یی بهرهم.

راسپارده کان

- **زورترین ئه ستووری:** HITI NORSTER P10 له یه ک چیندا تا 10 مم ئه ستوور به کاربهینه، به مخرجیک پله ی گهرمی ده وروبر له نیوان 20°س و 25°س بیت و بارودوخی کهش و ههوا له بار بیت.
- **خوپاراستن له بارودوخی توند:** بهرهمه که له ژیر تیشکی راسته و خوی خور یان له بای به هیژدا به کار مهینه بو ریگرتن له کیشه کانی په یوه ست به کیورینگ و لکاندن.
- **پابه ندبوون به رینماییه کانی تیځه لکړدن:** به توندی دوزی ئاوی دیاریکراو په یوه بکه. ئاوی زیاده ده توانیت کارایی تیځه لکه که کم بکاته وه.
- **ئاماده کردنی روو:** دلنیا به له وهی رووه که به باشی ئاماده کراوه و له دوخیکی باشدایه پیش به کارهینان.
- **خوپاراستن له ئاوی زیاده:** زیادکردنی ئاوی زیاده له کاتی کو تایی پیهیناندا ده توانیت بیته هو ی رهن گ گوړین و درزگرتن.
- **پاراستن له بهستن:** له بخی تازه به کارهینراو له پله ی گهرمی بهستن بپاریزه بو دلنیا بوون له کیورینگی گونجاو.

کیورینگ

HITI NORSTER P10 ده بیت ده سته جی دوا ی به کارهینان له وشکبوونه وهی پیشوه خته بپاریزیت. ریازی گونجاوی کیورینگ به کاربهینه، وهک به کارهینانی په رده ی جیو تیگستایی تهر یان په رده ی پولیشین، بو دلنیا بوون له بارودوخی گونجاوی کیورینگ.

هه‌لگرتن و ماوه‌ی به‌سه‌رچوون

- HITI NORSTER P10 له پاکیتی ئه‌سلیی نه‌کراوه‌دا هه‌ل‌بگره.
- به‌ره‌مه‌که له ناوچه‌یه‌کی داپۆشراو، له تیشکی راسته‌وخۆی خۆر به‌دوور و له پله‌ی گهرمی توند پارێزراو هه‌ل‌بگره.
- له کەش و هه‌وای تروپیکالدا پێشنیار ده‌کری‌ت به‌ره‌مه‌که له ژینگه‌یه‌کی کۆن‌دیشن‌کراودا هه‌ل‌بگری‌ت بۆ پاراستنی کوالیته‌یه‌که‌ی.
- ماوه‌ی به‌سه‌رچوون تا 12 مانگه له به‌رواری به‌ره‌مه‌مه‌ینانه‌وه کاتی‌ک به‌پێی رێنماییه پێشنیار‌کراوه‌کان هه‌ل‌بگری‌ت.

تایبه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکییه‌کان

تایبه‌تمه‌ندی	ورده‌کاری
ره‌نگ	خۆله‌مێشی، سپی
شێوه‌ی پێکهاته	خه‌میری / په‌سته
پاک‌ت‌کردن	کیسه‌ی 25 کگم
رێژه‌ی تیکه‌ل‌کردن	17% ئاو (4.25 لیتر بۆ کیسه‌ی 25 کگم)
پێکهاته	OPC، قومی سیلیکای باش پۆل‌ئینکراو، ریشال، پۆلیمه‌ر
پله‌ی گهرمی به‌کاره‌ێنان	(+5°س) – (+30°س)
چڕی پێکهاته	1.99 گم/سم ³
قه‌باره‌ی دنکه	زۆرت‌رین 0.6 مم
ماوه‌ی تیکه‌له‌ی ته‌ر	60 خوله‌ک له +25°س
ئه‌ستووری چین	زۆرت‌رین 10 مم
هه‌یزی په‌ستان	دوای 7 رۆژ: 18 مێگا‌پاسکان دوای 28 رۆژ: 35 مێگا‌پاسکان
به‌رگری له ئاگر	پۆلی A1

